



## Direzione Didattica PRIMO CIRCOLO "Raffaele Arfè"

Codice Circolo: NAEE18500X [www.lcdsomma.it](http://www.lcdsomma.it) [naee18500x@istruzione.it](mailto:naee18500x@istruzione.it) [naee18500x@pec.istruzione.it](mailto:naee18500x@pec.istruzione.it)  
80049 SOMMA VESUVIANA (NA) via San Giovanni de Matha n.43 Tel 081.898.69.96 C.F. 80 022 100 632

Circolare n.29

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"I CIRCOLO" - SOMMA VESUVIANA (NA)  
Prot. 0004413 del 07/10/2024  
VII (Uscita)

Al Sito Web  
Ai Collaboratori scolastici ATA  
Ai Responsabili di Plesso  
Cittadino P. Cozzolino M.  
p.c.: Al personale docente Infanzia e Primaria  
del Plesso Gino Auriemma  
Al D. s.g.a.  
p.c. RSPP

### Oggetto: **Manutenzione e pulizia erogatore d'acqua S.T.E.I. - Plesso Gino Auriemma.**

Si comunica di seguito la procedura relativa alla **Manutenzione e Pulizia** dell'erogatore d'acqua comunicata dalla S.T.E.I. che sarà a cura dei Collaboratori scolastici:

- Pulizia esterno e frontale (con panno umido) **QUOTIDIANA**
- Pulizia diffusore dell'aria e vano borraccia (es. con Amuchina) **SETTIMANALE**
- Sanificazione del dispositivo ogni **interruzione prolungata** (max 2 settimane di non uso come ad esempio ferie estive) del purificatore d'acqua.

In ogni caso (anche se non sono raggiunti i 12.000 litri di consumo d'acqua) procedere con sanificazione e cambio filtro acqua **ANNUALE** (alla riapertura della scuola). La sanificazione non è necessaria e l'igienizzazione può avere carattere continuativo se ogni 2/3 giorni vengono spillati 2/ 3 litri d'acqua (esempio feste di Natale).

**Nota bene:** L'intervento di sanificazione dei dispositivi deve essere seguito esclusivamente dal personale autorizzato della S.T.E.I. (telefono 0549 96 28 49).

- Tenere debito computo dei litri d'acqua erogati nel periodo di utilizzo, onde evitare il superamento di 10.000 litri utilizzati e, all'eventuale raggiungimento di tale limite, avvertire la S.T.E.I. per il pronto avvicendamento del filtro.
- Nel malaugurato caso di disfunzione, bloccare con l'apposito rubinetto esterno l'afflusso d'acqua al dispositivo per inibirne l'uso e avvertire tempestivamente la S.T.E.I. (telefono 0549 96 28 49) per le operazioni di manutenzione e ripristino
- In periodi di non utilizzo superiori alle due settimane, bloccare con l'apposito rubinetto esterno l'afflusso d'acqua al dispositivo e disinserire l'interruttore della corrente per inibirne l'uso ed attendere la sanificazione programmata o richiederne una suppletiva.

I Responsabili di Plesso coadiuveranno le operazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Di Fiore

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa